
Ю
В
З
С


2 28.05 46.20 47.70
16,66
11,39
4,86
9,54
2 25.71 42.22 43.88
16,17
3,32 1.66
3,01 1,50
9,65
1,17
2,47
3,39
2,47
1,17
9,48
12,75
2,47
1,17
8,83
7,39 3,69
19,66
3,60
12,30
6,38
2 26.87 45.72 46.83
16,05
3,09 1,54
11,52
7,29
10,82
2,22 1,11
1 15.70 38.14 39.68
15,70
3,47
1 21,97 29,60 29,60
21,97
4,16
11,98
2,72
1,44
8,11
2,77 1,38
9,00
16,10
3 40.07 61.34 62.72
11,99
1 15.15 32.08 33.27
15,15
5,35
8,01
2,38 1,19
3,57
3,57
8,01
2,38 1,19
4,42
1 14.00 30.00 31.19
14,00
0,65
7,73
2 35,86 58,09 60,01
18,90
16,96
3,84 1,92
2,89
1,17
9,79
3,62 1,81
12,75
3,60
7,39 3,69
8,06
9,20
8,16 4.08
9,92
1,35
2,55
1 17.14 40.16 44.24
17,14
2,47 1.23
2 32,66 53,11 54,34
18,30
14,36
7,89
8,51
4,05
12,04
2,97
1,53
13,05
33,41
5,27 2.63
2 30,03 52,62 55,25
13,72
8,09
4,05
16,31
9,15
1,30
16,10
2,97
1,53
13,95
29,78
3 46.29 76.05 78.86
19,19
11,00
11,31
5,62 2,81
11,31
11,00
3 39,73 68,59 70,40
16,69
1 15.82 35.53 36.91
15,82
7,07
8,74
1,35
2,55
8,74
1,35
2,55
1 15,82 35,64 37,02
15,82
7,18
2,77 1,38
2,77 1,38
4,19 2.09
1 14.06 31.76 33.85
14,06
8,00
3,48
6,22
10,55
3,76
4,64
1 14.03 32.98 34.57
14,03
3,19 1.59
8,46
2,55
1,35
8,23
2 27.58 48.17 49.85
16,08
11,50
3,36 1.68
8,06
3,60
7,68 3,84
12,75